SANTANA - 99000-990YB-Y84 - TORNILLO

Tornillo

PLUG
BOUCHON
TAPPO
STECKER

Vehiculo Código de modelo ??dificación Tipo
Vitara/Sidekick SE419 SE419TD (MY:97-98,Santana)
Vitara/Sidekick SE416 SE416 (MY:97-98, Santana)
Vitara/Sidekick SE416 SE416-2 (Santana) TYPE 2
Vitara/Sidekick SE416 SE416-3 (Santana) TYPE 3
Vitara/Sidekick SE416 SE416 (Santana) TYPE 1