



SANTANA - 12632-84A00 - PIÑON CONDUCTOR, BOMBA D

Piñon conductor bomba

PINION, OIL PUMP DRIVE

PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DE POMPE À HUILE

Vehículo ??dificación ?odelo

Jimny SN415QD-3 (SANTANA) SN415QD

Jimny SN415VD-6 SN415VD

Jimny SN415QD (SANTANA)

Jimny SN415VD-4 SN415VD

Jimny SN415VD-4 (SANTANA) SN415VD

Jimny SN415VD-5 SN415VD

Jimny SN415VD-7 SN415VD

Jimny SN413Q (SANTANA)

Jimny SN413Q-2 (SANTANA)

Jimny SN415QD-4 (SANTANA) SN415QD

FIG.32

