



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - ERR7097 - CODO SALIDA DE AGUA

Codo refrigeración TD5

WATER PUMP ELBOW

COUDE DE POMPE À EAU

GOMITO DELLA POMPA DELL'ACQUA

WASSERPUMPEN-KRÜMMEL

Marca Referencia

Land Rover ERR7097

Vehículo Motor Caja Lado volante

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD


Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD



LB0094

