



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - ERR6768 - JUNTA TURBO

Junta colector De Escape Con Turbo

GASKET TURBO TO MANIFOLD TD5

JOINT TURBO SUR COLLECTEUR TD5

Vehículo motor caja Lado volante

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD


Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD



LB0112