



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - PQS101490 - CORREA EQUIPOS AUXILIARES TD5 SIN A/A

Correa-polyvee-alternador

DRIVE BELT ALTERNATOR TD5 WITHOUT AIRCON

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT ALTERNATEUR TD5 SANS CLIMATISATION

CINGHIA DI TRASMISSIONE ALTERNATORE TD5 SENZA ARIA CONDIZIONATA

ANTRIEBSRIEMEN LICHTMASCHINE TD5 OHNE KLIMAANLAGE

Marca Referencia

Land Rover PQS101490

Vehículo Motor Caja Lado volante

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD



Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD



G06.060
02-2012
L1
LB0111B

