



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

SANTANA - 11958-85C00 - ETIQUETA, PRECAUCION VENTILADO

Etiqueta de precaucion

LABEL, COOLING FAN CAUTION

ÉTIQUETTE, ATTENTION AU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Marca Referencia

Suzuki 1195885C00

Vehículo ??dificación

Vitara/Sidekick SE419D (Santana)

Samurai/SJ SJ419 (MY:99, Santana)

Samurai/SJ SJ419D (MY:99, Santana)

Samurai/SJ SJ419TD (MY:99, Santana)

Jimny SN413Q-4 (SANTANA) SN413Q

Vitara/Sidekick SE419D (MY:96, 5DR Santana)

Jimny SN415QD-3 (SANTANA) SN415QD

Vitara/Sidekick SE419TD (MY:97-98,Santana)

Jimny SN413V-2 (SANTANA)

Vitara/Sidekick SE416 (MY:97-98, Santana)

Samurai/SJ SJ413 E-III (Santana)

Vitara/Sidekick SE416 E-III (Santana)

Jimny SN415QD (SANTANA)

Vitara/Sidekick SE416 (MY:96, 3DR Santana)

Vitara/Sidekick SE419D (MY:96, 3DR Santana)

Jimny SN413V-3 (SANTANA) SN413V

Vitara/Sidekick SE416 (MY:~95, Santana)

Jimny SN415VD-4 (SANTANA) SN415VD

Jimny SN413V-4 (SANTANA) SN413V

Jimny SN413Q-3 (SANTANA) SN413Q

Vitara/Sidekick SE420 HDI 3DR (Santana)

Vitara/Sidekick SE416 (MY:96, 5DR Santana)

Jimny SN413Q (SANTANA)

Jimny SN413Q-2 (SANTANA)

Jimny SN415QD-4 (SANTANA) SN415QD

Vitara/Sidekick SE420 HDI 5DR (Santana)

 ADVERTENCIA	 AVERTISSEMENT	 WARNING
Cuando el motor está funcionando mantenga las manos, cabellos, ropa, etc. alejado del ventilador y de cualquier otra parte móvil, de lo contrario podrán ocasionarse daños personales.	Quand le moteur tourne, ne pas approcher les mains, les cheveux ou un vêtement du ventilateur ou de toute pièce en rotation sous peine de risque d'accident.	When the engine is running, keep hands, hair, clothing, etc. away from fan and any other moving parts or you may be injured.