



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

SANTANA - 99000-990YB-Y74 - TORNILLO

Tornillo

PLUG

BOUCHON

TAPPO

STECKER

Marca Referencia

Suzuki 99000990YBY74

Vehículo ??dificación

Vitara/Sidekick SE419TD (MY:97-98,Santana)

Vitara/Sidekick SE416 (MY:97-98, Santana)

Vitara/Sidekick SE416-2 (Santana)

Vitara/Sidekick SE416-3 (Santana)

Vitara/Sidekick SE416 (Santana)

