



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

SANTANA - FRC1035 - ANILLO ELASTICO

Anillo elastico

CIRCLIP FOR REVERSE IDLER GEAR

CIRCLIP POUR PIGNON DE MARCHE ARRIÈRE

Marca Referencia

Land Rover FRC1035

Vehículo Motor Caja Lado volante

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja de cambios manual LHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja de cambios manual RHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Defender 1987-2006 4,0 I V8 gasolina EFi HC Caja de cambios manual LHD


Defender 1987-2006 4,0 I V8 gasolina EFi HC Caja de cambios manual RHD

Defender 1987-2006 4,0 I V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Defender 1987-2006 4,0 I V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Defender 1987-2006 4,0 I V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Defender 1987-2006 4,0 I V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades RHD



AFCGIE1A