



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - BYP500200 - TORNILLO

Tornillo embutido torx

SCREW

VIS

VITE

SCHRAUBEN

Vehículo motor caja Lado volante

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Caja de cambios manual LHD

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Caja de cambios manual RHD

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Manual de 6 velocidades - MT82 LHD

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Manual de 6 velocidades - MT82 RHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Caja de cambios manual LHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Caja de cambios manual RHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Manual de 6 velocidades - MT82 LHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Manual de 6 velocidades - MT82 RHD

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Caja de cambios manual LHD

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Caja de cambios manual RHD

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Manual de 6 velocidades - MT82 LHD

Defender 2007- 2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA Manual de 6 velocidades - MT82 RHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Caja de cambios manual LHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Caja de cambios manual RHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Manual de 6 velocidades - MT82 LHD

Defender 2007- 2.4L Duratorq-TDCi HPCR(140PS)-Puma Manual de 6 velocidades - MT82

