



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

SANTANA - 99000-990YB-E62 - JUNTA DE GOMA

Junta de goma

RUBBER GASKET

JOINT EN CAOUTCHOUC

GUARNIZIONE IN GOMMA

GUMMIDICHTUNG

Vehiculo Código de modelo Modificación Tipo

Vitara/Sidekick SE419 SE419TD (MY:97-98,Santana)

Vitara/Sidekick SE416 SE416 (MY:97-98, Santana)

Vitara/Sidekick SE416 SE416-2 (Santana) TYPE 2

Vitara/Sidekick SE416 SE416-3 (Santana) TYPE 3

Vitara/Sidekick SE416 SE416 (Santana) TYPE 1

