



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - ERR0388 - JUNTA BOMBA DE AGUA

Junta bomba de agua

GASKET WATER PUMP

JOINT POMPE A EAU

Vehículo motor caja Lado volante

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi 90 kW EDC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series I 1989-1998 2.5 Tdi EGR (Gem) Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Range Rover Classic MY1992-MY1994 2.5L IDI Diesel Turbo Inter EGR Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Range Rover Classic MY1992-MY1994 2.5L IDI Diesel Turbo Inter EGR Caja cambios manual 5 velocidades RHD

