



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - XBD100880 - CONJUNTO LÁMPARA-INDICADOR DE DIRECCIÓN, LH

Conjunto lámpara-indicador de dirección, LH

LAMP ASSEMBLY - INDICATOR - FRONT - LH

ENSEMBLE DE LAMPE - CLIGNOTANT - AVANT - GAUCHE

Marca Referencia

Land Rover XBD100880

Vehículo Motor Caja Lado volante

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 Motor de gasolina 4,6l V8 EFI CA Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 4,0 l V8 gasolina EFi HC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 4.0L V8 Efi Petrol LC Caja cambios manual 5 velocidades RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Discovery Series II 1998-2004 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD

