



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

SANTANA - 15100A60A00G - BOMBA DE COMBUSTIBLE NO ORIGINAL

Bomba de combustible no original

NON-ORIGINAL FUEL PUMP

POMPE À CARBURANT NON ORIGINALE

Marca Referencia

Suzuki 15100A60A01

Vehículo ??dificación

Vitara/Sidekick SE419TD (MY:97-98,Santana)

Vitara/Sidekick SE416 (MY:97-98, Santana)

Vitara/Sidekick SE416-2 (Santana)

Vitara/Sidekick SE416-3 (Santana)

Vitara/Sidekick SE416 (Santana)

