



CONCESIONARIO OFICIAL SANTANA

LAND ROVER - 68AR380KL - CAJA CAMBIOS R380 DF TD5 REPARADA

CAJA CAMBIOS R380 DF TD5 REPARADA (Casco 400€)

R380 DF TD5 GEARBOX REPAIRED

RÉPARATION DE LA BOÎTE DE VITESSES R380 DF TD5

CAMBIO R380 DF TD5 RIPARATO

R380 DF TD5 GETRIEBE REPARIERT

Marca Referencia

Land Rover TRC103330

Vehículo Motor Caja Lado volante

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja de cambios manual RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Cajas cambios automática 4 velocs RHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Defender 1987-2006 Td5 2.5L I5 Caja cambios manual 5 velocidades RHD

